

## Achtung

Geänderter Bedienungsablauf um das Gerät OFF-LINE zu setzen.  
PROM Version P5SFU.634/110 C609/4.3.91 N4000 D22 110

- ❶ Betätigen Sie die Taste **OFF L (5)**.  
Im Display erscheint die Meldung *PASS*.
- ❷ Drücken Sie die Taste **\*** (Stop)  
Die Meldung im Display erlischt.
- ❸ Geben Sie die Ziffernkombination Ihres Passwortes ein.  
Im Display erscheinen vier waagerechte Striche.
- ❹ Drücken Sie zum Abschluß noch einmal die Taste **\*** (Stop)  
Im Display erscheint *OFF*.

Das Gerät kann nun wie im Benutzerhandbuch beschrieben eingestellt werden.

# Abbildung

Gegenüber Bedienungsanleitung um das Gerät OFF-LINE zu setzen

- Berühren Sie die Taste OFF (5) im Display erscheint die Meldung PASS
- Drücken Sie die Taste \* (STOP) die Meldung im Display erlischt
- Geben Sie die Ziffernkombination Ihres Passworts ein im Display erscheinen vier waagerechte Balken
- Drücken Sie zum Abschluss noch einmal die Taste \* (STOP) im Display erscheint OFF

Das Gerät kann nun wie im Benutzerhandbuch beschrieben eingestellt werden.


# FACIT

Avspolning för FACIT 4047

Tape Supply for FACIT 4047


Abspulrad für FACIT 4047

Alimentation de Bande pour FACIT 4047




**FACIT 4009**

- Avspolningshjul för remsor upp till 100 meter.
- Supply Reel for tapes up to 100 meters(330 feet).
- Abspulrad für Streifen bis 100 Meter.
- Roue d'alimentation des bandes perforées jusqu'à 100 mètres.




**FACIT 4008**

- Avspolningspinne för små remsor.
- Supply pin for small tapes.
- Abspulpin für kleine Rollen.
- Cheville d'alimentation des petites bandes perforées.



- Avspolningsmekanismen kan vridas åt sidan för att tömma konfettiboxen eller ladda ny remsa.
- The Supply mechanism can be turned aside to empty the chad box or to load new tape.
- Der Abspulmechanismus kann gedreht werden beim Löschen der Konfettibox oder beim Laden des Streifens.
- Le mécanisme d'alimentation peut être tourné pour vider la boîte de confetti ou pour mettre une nouvelle bande.



- Avspolningsmekanismen sätts fast med två skruvar under maskinen.
- The Supply mechanism is fastened with two screws under the machine.
- Der Abspulmechanismus wird festgemacht mit zwei Schrauben unter der Maschine.
- Le mécanisme d'alimentation est attaché par deux vis au-dessous de la machine.