


Anlage V

- Stanze -

- 1 - Ziffernwählscheibe
- 2 - Spänekasten mit Bandeinlegeschlitz
- 3 - Stanzhebel (wird auf der Rückseite der Stanze eingesetzt)
- 4 - Bandandruckwalze
- 5 - Metallstreifen zum Reinigen des Band-einlegeschlitzes



Bandführung

Achtung!

Bei 5 Gruppen Spannsasten entleeren.

5

4

3

